Cidade: CAMPINAS

Estádio: MOISÉS LUCARELLI

ANEXO I

LAUDO DE SEGURANÇA

LAUDO DE SEGURANÇA Nº 35BPMI-001/03/14		
Estádio MOISÉS LUCARELLI	Cidade CAMPINAS	Estado SÃO PAULO

Autoridade Competente

CEL PM CARLOS DE CARVALHO JUNIOR, Comandante de Policiamento do Interior - 2

1.QUESTIONÁRIO

1. Existe uma Central de Comando, equipada com central de monitoramento para operações de segurança e emergência? Em caso negativo, onde se desenvolve o acompanhamento das ações de segurança?

Está em desenvolvimento a aparelhagem de uma central de comando em uma torre do estádio, que segundo os administradores da AAPP conterá monitores que exibirão câmeras de monitoramento internas e externas .

Observações: ***As ações de segurança são desenvolvidas no Posto de Comando da Polícia Militar.***

2. Que Órgãos estão presentes na Central de Comando para operações de segurança e emergência?

Não existe ainda central de comando.

Observações:

3. A Central de comando está instalada em posição estratégica, com ampla visibilidade, tanto da central para o público quanto do público para a central?

Não há central de comando.Contudo a que está em processo de criação está em um ponto estratégico.

Observações:

4. O estádio dispõe de sistema de monitoramento de imagem do público presente (CCTV)?

Sim, em parte

Observações: ***Existem duas câmeras que visualiza o interior do estádio, porém não possibilitam a identificação de torcedores em grande parte do estádio, bem como não é possível visualizar os portões de entrada e saída dos torcedores, devendo clube providenciar um sistema de monitoramento eficaz e eficiente que consiga individualizar os torcedores em qualquer ponto do estádio, bem como disponibilizar essas imagens imediatamente quando necessário à Polícia Militar.***

5. O Sistema de monitoramento de imagem é feito por qual órgão ou empresa?

O sistema de monitoramento é realizado pela empresa KALIMAGEN. CNPJ 05989905/0001-50, de propriedade do Sr. André Augusto Denabelli Pires. Fone 011 996087755, localizada na rua Veriano Pereira nº 60, conjunto 24, São Paulo, SP. CEP 04144-.

Observações:

6. Qual o número de câmeras instaladas e quantas costumam ser utilizadas?

Existem 32 câmeras instaladas, cujas imagens podem ser visualizada apenas na sala do administrador do estádio, além das câmeras 360° que focalizam quase todo o interior do estádio, sendo permitido acesso a Polícia Militar somente estas últimas em eventos para o devido monitoramento e não é possível obter tais imagens imediatamente durante os eventos. Assim sendo cabe ao clube, providenciar um sistema de monitoramento eficaz e eficiente que consiga identificar os torcedores em qualquer lugar do estádio, que todas as imagens de onde há fluxo ou presença de torcedores sejam geradas na central de monitoramento e não na sala do administrador do estádio, pois isso as inviabilizam para o serviço de segurança e por fim que as imagens possam ser gravadas e obtidas imediatamente pela Polícia Militar.

Observações:

7. As câmeras estão posicionadas de modo a permitir que os monitores mostrem:

a) Os setores demarcados para torcedores?
Sim, porém não é possível identificar os torcedores em grande parte do estádio.

b) Os locais de controle de acesso a torcedores?
Existem câmeras no portão principal, porém esta não identifica os torcedores que estão passando pela catraca. Nas catracas do portão visitante, e do portão Brahma não existe câmeras. As câmeras do portão das vitalícias e do torcedor Camisa 10 VIP estão adequadas, contudo suas imagens ficam restritas a sala do administrador do estádio e não há centra de monitoramento conforme preconiza a lei e não é possível nem mesmo obter essas imagens imediatamente, o que as inviabilizam para o trabalho de segurança desenvolvido pela Polícia Militar, pois não permite que os responsáveis pela segurança direcionem filmagens para o foco da crise instalada ou prestes a se instalar, buscando individualizar as ações irregulares.

c) Os vãos e corredores internos do estádio, por onde transita público?
Alguns pontos do estádio são monitorados pelas câmeras do administrador do estádio, o que inviabiliza para o trabalho de segurança da Polícia Militar, pois a central de monitoramento está inacessível ao policiamento durante o evento.

d) Os setores de torcida, visitante e local?
Sim, porém em alguns pontos não é possível a identificação dos torcedores.

Observações: ***Conforme descrito nos itens acima, o clube deverá providenciar um sistema eficaz e eficiente que consiga identificar os torcedores em todas as dependências do estádio onde haja fluxo de torcedores, bem como fornecer imediatamente a gravação das imagens para o policiamento em especial atenção aos itens citados.***

8. As imagens permitem o reconhecimento de torcedores?

Em grande parte do estádio não. O clube deverá providenciar um sistema eficaz e eficiente que consiga identificar todos os torcedores, individualizando condutas em todas as dependências do estádio, a ser monitorado pela Polícia Militar durante o evento, para coordenação simultânea do policiamento e força a ser empregada.

Observações:

9. Existe a possibilidade de gravação das imagens? É possível a impressão de fotografias a partir da imagem gravada?

Sim é possível, contudo essa gravação não é disponibilizada em tempo hábil, devendo o clube providenciar um sistema eficiente e eficaz que possibilite a gravação das imagens por parte da Polícia Militar.

Observações:
10. Existe um plano de ação para policiamento interno e externo do estádio? Qual autoridade o emitiu e quando?
Sim, existe. Foi elaborado pelo Coordenador Operacional do 35º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Existe ainda a Nota de Instrução CPI2-002/220/09 que define todo o planejamento para os eventos de futebol, tanto para a área interna quanto para área externa. De forma específica existem mapas de distribuição do efetivo organizado conforme porte e classificação do evento a ser executado.
Observações

11. Há unidades especializadas da Polícia Militar, Policia Civil e Corpo de Bombeiros para atuação no estádio? A que órgãos respondem hierarquicamente tais destacamentos respectivamente?
O comando do evento é sempre responsabilidade do 1º BAEP porém dependendo do porte do evento, o efetivo também pode ser constituído pelos demais Batalhões pertencentes ao CPI-2.
Observações:

12. Existem monitores operacionais treinados para auxiliar na orientação dos torcedores? Em que atividades? Quem é o responsável?
Sim, o responsável é o Sr. Lindomar José Vedolin RG nº. 11426997.
Observações:

13. O estádio tem um Gerente de Segurança? (anexar currículo resumido)
Sim, trata-se do Sr. Nelson Luís Rodrigues Gusmão, RG 17566499, que informou não possuir currículo sendo seus telefones de contato:
Observações:

14. Existe algum mecanismo de controle de acesso que impeça o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos de estádio? Qual?
O mecanismo existente é a atuação preventivas dos policiais militares, através da busca pessoal e do controle de ingresso realizado nas catracas.
Observações:

15. Como é fechado todo o perímetro que cerca o estádio? Qual a menor altura observada?
Todo o perímetro é fechado por muros, tendo em sua menor altura aproximadamente 5 metros
Observações: ***É mister frisar aqui, apesar da competência do AVCB, que as "janelas" existentes no setor geral, próximas ao placar e sobre o portão principal, não aparentam segurança, de modo que é possível aos torcedores se debruçarem por essas janelas, com o risco de cair de uma grande altura. Também é necessária uma solução eficaz e eficiente para impedir que materiais não autorizados ou ilícitos possam ser arremessados ou içados para dentro do estádio, para tanto é imprescindível fechar os cantos da saída de emergência do portão principal, pois ali existe vãos grandes o suficiente para a passagem de uma arma e fogo ou outros materiais ilícitos***
16. As catracas de acesso ao estádio são removíveis?
Sim.
Observações:

17. Qual é a relação entre o número de catracas e a quantidade de torcedores existente por setor?
Dependendo do porte do evento são colocadas mais ou menos catracas em cada uma das entradas, porém em uma situação de lotação máxima temos a seguinte proporção:
Portão Principal (arquibancada da torcida local:) 14 catracas para 8226 pessoas
Portão dos fundos (torcida visitante): 5 catracas para 3193 pessoas
Arquibancada coberta: 1750 (setor utilizado como reserva, sem catracas)
Portão 5 (cadeiras e camarotes): 5 catracas paras 1951 pessoas
Portão 2 (Camisa 10 VIP) 4 catracas para 1780 pessoas
Observações: capacidade total: 16900

18. As catracas são regularmente aferidas e permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?
Segundo o administrador do estádio, todas as catracas são aferidas antes do início dos jogos permitindo o controle atualizado da quantidade de ingressos vendidos bem como do número de torcedores que já adentraram ao estádio.
Observações: ***O clube deverá disponibilizar antes de todos os eventos um contato com o responsável desse setor para que caso entenda ser necessário, o comandante do policiamento possa ter essas informações em tempo real.***

19. Existem entradas privativas para atletas, árbitros, autoridades, profissionais de imprensa e pessoal em serviço nos dias de jogos?
Não, o local atual da bilheteria visitante está muito próximo da entrada da delegação visitante, impedindo o trânsito seguro de atletas e dirigentes em dias de jogos.
Observações: ***o clube deverá providenciar um sistema eficaz e eficiente que permita o isolamento da entrada da delegação visitante de forma segura.***
20. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores? Quantos?
Existem grades fixas e dois muros que separam os 5 setores existentes.
Observações:

21. Quais as características dessas barreiras que separam os setores? Elas são removíveis?
Três são grades fixas que não podem ser removidas e duas barreiras são muros. Porém todas possuem portões para o acesso de pessoas, sendo alocados funcionários para abertura e fechamento de tais portões nos dias de jogos.
Observações:

22. Existe uma área específica, previamente designada, para abrigar a torcida visitante? A área possui bilheteria, lanchonete, banheiros e acesso independente que evite o encontro com torcidas locais?
Sim, possui todos os itens citados.
Observações:
23. Existe esquema especial de proteção da torcida visitante, nos acessos ao estádio e nas arquibancadas?
Sim, realizado pelo policiamento do evento.
Observações:

24. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?
Não.

25. Existem materiais perigosos (pedras, pedaços de calçadas, restos de obras, hastes metálicas, outros), que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores?
Sim, existem locais em reforma ou necessitando reparos, porém o administrador do estádio se comprometeu a realizar os reparos.
Observações:

26. Existem obstáculos que dificultem a invasão de torcedores da arquibancada para o campo (alambrado, grades, fosso)? Quais são os pontos frágeis e as medidas de prevenção a invasões?
Todo o gramado é contornado por uma cerca de aproximadamente dois metros de altura sobre um muro de aproximadamente 1,5 metros, o que facilita sua escalada e que algum torcedor cuspa em alguém dentro do setor do gramado, sendo sugerida a troca de tal grade por acrílico transparente. As medidas de prevenção de invasão são a alocação de policiais dentro do setor do gramado, inclusive com cães para a devida proteção do setor, além de policiais com a função de "pinça".
Observações: ***O alambrado apresenta algumas avarias e deverá passar por reparos.***

27. Existe algum tipo de proteção para que atletas e árbitros não sejam atingidos, quando estiverem nas respectivas áreas reservadas, junto ao campo de jogo?
Sim, existe a grade de proteção mencionada no item anterior, porém ela não é alta o suficiente para impedir uma invasão nem mesmo o arremesso de objetos, devendo o clube providenciar um sistema eficaz e eficiente que impreca a invasão, o arremesso de objetos e cusparadas por parte dos torcedores.
Observações:

28. Existem condições de segurança para preservar o livre acesso aos vestiários de atletas e árbitros?
Sim
Observações:

29. Quais são as distâncias entre os vestiários do time mandante e visitante e o vestiário dos árbitros?
Vestiário do time mandante e do time visitante: 180 metros
Vestiário do time mandante e vestiário dos árbitros: 50 metros
Vestiário do time visitante e vestiário dos árbitros: 120 metros
Observações:

30. Há acesso apropriado e rápido para ambulâncias na área de jogo?
Sim
Observações:

31. Existe, no estádio, um posto policial em funcionamento em dias de jogo? O lugar é adequado?
Sim com deficiência.
Observações: ***Não existe um local dentro do posto policial para a detenção isolada de torcedores e***

também não há telefone que faça ligação externa. Devendo o clube, providenciar que dentro do posto de comando haja um local reservado para a detenção de pessoas de torcidas diferentes.

32. Existe, no estádio, um juizado especial criminal em funcionamento em dias de jogo? O lugar é adequado?
Não existe um juizado especial criminal
Observações:

33. Existem áreas para vistorias, triagem de suspeitos e detenções provisórias no estádio? Onde estão situadas?
Sim , no posto de comando da Polícia Militar.

34. Qual a quantidade de assentos encadeirados?
A capacidade total do estádio é de 16.900, contudo inexistem atualmente cadeiras em parte do setor geral e no setor visitante, sendo o número exato de assentos encadeirados atualmente 6.000.
Observações: ***Os setores onde não existem cadeiras, atualmente não estão numerados, devendo o clube providenciar sua numeração para garantia do direito do torcedor.***

35. Qual é a capacidade real do estádio, considerando torcedores sentados e em pé?
A capacidade real do estádio, atestada pelo engenheiro Ricardo Hofer, CREA nº 5061463808 é de 16.900 lugares
Observações:

36. Existe uma certidão da capacidade oficial do estádio, emitido pela Policia Militar ou Corpo de Bombeiros, com a memória de cálculo?
O atual AVCB prevê 16900
O atual alvará da prefeitura preconiza 16900
Observações:
37. Qual a capacidade recomendada? Identifique os motivos para restrição da capacidade.
Dependendo do evento, se houver necessidade, é necessário aumentar a distância que separa as torcidas adversárias, diminuindo assim 2.000 lugares, baixando a capacidade do estádio para 14.900.
Observações:

38. Os locais reservados a torcedores sentados são numerados? Observações:
Sim.
Observações:

LAUDO DE SEGURANÇA	
39. Há informações complementares anexadas?	
Sim. As grades que tampam os bueiros, especialmente do setor arquibancada local devem ser fixas no chão de forma que não possam ser arrancadas, sendo necessário talvez cobri-las com concreto.	
Existe no setor arquibancada geral, banheiros e bares cujo teto fica no nível da arquibancada. Esses locais devem estar devidamente isolados pois em caso de a torcida ocupar essa cobertura, há risco de desabamento já que a construção em tela, ao contrário das arquibancadas não foi projetada para aguentar o peso de torcedores, sendo dever do clube providenciar um sistema eficaz e eficiente que garanta que tais áreas não serão invadidas.	
Tendo em vista a abertura de um portão para a torcida local na rua Cásper Libero, o clube deverá providenciar um isolamento eficaz e eficiente, em todos os jogos, para que torcedores locais e visitantes não tenham contato visual e não entrem em confronto. Esse isolamento deverá ser realizado na rua Cásper Libero, próximo à rua Salvador Caruso e deve impedir o trânsito de pessoas no local.	
A loja que fica na entrada do portão principal do clube, em dias de jogos, deverá estar fechada três horas antes do início de jogos comuns ou no momento decidido pelo comandante do evento em jogos considerados especiais.	

LAUDO DE SEGURANÇA	

2. CONCLUSÕES

O estádio está aprovado com restrições, sendo certa a necessidade medidas apontadas nos itens 1;2;3;4;7;8;9;19;25;31 e 39 para a realização de eventos com segurança.

Observações: A comissão sugere ao clube, que antes de realizar qualquer alteração no estádio, consulte a Polícia Militar, evitando assim que o estádio tenha seu laudo anual suspenso, caso essa eventual alteração acarrete riscos a segurança do evento.
Existe a previsão do clube da criação de um novo setor, dividindo o 3º setor em dois. Caso isso ocorra, o deverá providenciar a elaboração de um novo laudo de segurança bem como um novo AVCB.

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, a fiscalização usual por parte dos órgãos responsáveis envolvidos.

PRAZO DE VALIDADE DO PRESENTE LAUDO:	**1 (UM) ANO**

LAUDO DE SEGURANÇA

3. AUTORIDADES COMPETENTES RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA

FAGNER ALEXADRE POMPIANI
Cap PM - Presidente

NELSON SANTINI NETO
1º Ten PM- Avaliador

ALEXANDRE ANTUNES RIBEIRO
1º Ten PM- Avaliador

GUILHERME SOTO REIS
1º Ten PM- Avaliador

DIEGO ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA
1º Ten PM- Avaliador

NELSON VICENTE COELHO
Ten Cel PM Comandante

Campinas, 8 de janeiro de 2014.