

Cidade: ASSIS

Estádio: MUNICIPAL ANTÔNIO VIANA DA SILVA



ANEXO I

LAUDO DE SEGURANÇA

LAUDO TÉCNICO PREVISTO NO DECRETO Nº 6.795 DE 16 DE MARÇO DE 2009

LAUDO DE SEGURANÇA Nº 32BPMI-001/30/13:

- 1. Identificação do estádio:** Antônio Viana da Silva
- 1.2. Apelido do Estádio:** Tonicão
- 1.3. Endereço do estádio:** Rua Antônio Zuardi S/N
- 1.4. Cidade:** Assis/SP
- 1.5. Estado:** São Paulo
- 1.6. CEP:** 19800-000
- 1.7. Telefone/fax:** (018)3323-6111
- 1.8. endereço eletrônico/email:** www.autarquiassis.com.br
- 1.9. Proprietário:** Prefeitura Municipal de Assis
- 1.10. Responsável pela manutenção do estádio:** Urubatan Lopes Paccini.
- 1.11. Qualificação profissional:** Diretor/Presidente da Autarquia Municipal de Esportes de Assis.
- 1.12. Telefone/fax:** (018)3323-6111
- 1.13. Clubes responsáveis pelo uso (se houver):** Clube Atlético Assisense





SECRETÁRIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

32º BPM/I



LAUDO DE SEGURANÇA Nº 32ºBPMI-001/30/13



Estádio: Antônio Viana Silva "Tonicão"

Autoridade Competente: Maj PM Carlos Alberto Hipolito Ferreira

CA
A.
B.
C.



Handwritten signatures and markings on the right side of the page.

 LAUDO DE SEGURANÇA Nº 32ºBPMI- 001/30/13	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	
		
Estádio ANTÔNIO VIANA SILVA “TONICÃO”	Cidade ASSIS	Estado SÃO PAULO
Autoridade Competente Maj PM Carlos Alberto Hipólito Ferreira	Órgão POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	
1.QUESTIONÁRIO		
1. Existe uma Central de Comando, equipada com central de monitoramento para operações de segurança e emergência? Em caso negativo, onde se desenvolve o acompanhamento das ações de segurança?		
O Estádio Municipal não dispõe de uma Central de comando com central de monitoramento.		
Observações:		

2. Que Órgãos estão presentes na Central de Comando para operações de segurança e emergência?
O Estádio Municipal não dispõe de uma central de comando.
Observações:

3. A Central de comando está instalada em posição estratégica, com ampla visibilidade, tanto da central para o público quanto do público para a central?
O Estádio Municipal não dispõe de uma central de comando.
Observações:

4. O estádio dispõe de sistema de monitoramento de imagem do público presente (CCTV)
O Estádio Municipal não dispõe de sistema de monitoramento, no entanto, o artigo 18 do Código de Defesa do Torcedor, preconiza que tal sistema se faz necessário para estádios com capacidade acima de 20.000 (vinte mil) espectadores, o que não é o caso.
Observações:

5. O Sistema de monitoramento de imagem é feito por qual órgão ou empresa?
Não existem câmeras instaladas no Estádio Municipal.
Observações:

6. Qual o número de câmeras instaladas e quantas costumam ser utilizadas?

Não existem câmeras instaladas no Estádio Municipal.

Observações:

7. As câmeras estão posicionadas de modo a permitir que os monitores mostrem:

a) Os setores demarcados para torcedores?

b) Os locais de controle de acesso a torcedores?

c) Os vãos e corredores internos do estádio, por onde transita público?

d) Os setores de torcida, visitante e local?

Observações: Não existem câmeras instaladas no Estádio Municipal.

8. As imagens permitem o reconhecimento de torcedores?

Observações: Não existem câmeras instaladas no Estádio Municipal.

9. Existe a possibilidade de gravação das imagens? É possível a impressão de fotografias a partir da imagem gravada?

Observações: Não existem câmeras instaladas no Estádio Municipal.

10. Existe um plano de ação para policiamento interno e externo do estádio? Qual autoridade o emitiu e quando?

Existe um planejamento específico descentralizado para cada evento realizado no Estádio, elaborado e executado pela Polícia Militar através do Comandante de Companhia Territorial local

Observações: Não há necessidade de uma Nota de Instrução reguladora e centralizada, pois há um histórico de baixa frequência de público (em torno de 30 a 100 espectadores)

11. Há unidades especializadas da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros para atuação no estádio? A que órgãos respondem hierarquicamente tais destacamentos respectivamente?

A Polícia Militar dispõe na 1ª Cia do 32º BPM/I, efetivo destinado para a Força Tática e Canil, com Treinamentos na área de Controle de Distúrbios Cívicos, além de Oficiais com curso de especialização em Policiamento em Eventos.

Observações: Não há participação direta no evento da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

12. Existem monitores operacionais treinados para auxiliar na orientação dos torcedores? Em que atividades? Quem é o responsável?

Sim, o número é fixado de acordo com cada evento e situação do clube no campeonato. Existem 04 (quatro) monitores que orientam o público desde a chegada, compra de bilhetes, e saída de torcedores.

Observações:

13. O estádio tem um Gerente de Segurança? (anexar currículo resumido)

A Clube Atlético Assisense indicou o Sr Luis Carlos de Oliveira, RG-19336863 como gerente e responsável pela segurança do local, incluindo-se o destravamento de portões durante os eventos.

Observações:


14. Existe algum mecanismo de controle de acesso que impeça o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos de estádio? Qual?

Sim, através de balizamentos no acesso para as catracas e busca Pessoal nos torcedores, cumprindo-se a Resolução SSP 122 que regula a entrada de objetos em espetáculos públicos.

Observações:

15. Como é fechado todo o perímetro que cerca o estádio? Qual a menor altura observada?

O Estádio é totalmente cercado em todo seu perímetro por portões e muro de alvenaria, acrescido de ofendículos em sua extremidade, medindo aproximadamente 3,5 metros de altura.



Observações:

16. As catracas de acesso ao estádio são removíveis?

Sim, são 02 (duas) catracas removíveis, uma para cada portão de entrada (setor de público local, e setor de público visitante).

Observações: Ficou acordado que conforme a situação, momento do clube no campeonato paulista, e quantidade de público presente, será reavaliado para um aumento no número de catracas.

17. Qual é a relação entre o número de catracas e a quantidade de torcedores existente por setor?

Há uma catraca para cada setor, sendo que o Estádio Municipal possui dois setores, um para torcida Visitante, e outro para torcida local, destacando que a média histórica de público, nos dias de jogos, gira em torno de 40 (quarenta) pessoas.

Observações:

18. As catracas são regularmente aferidas e permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?


As catracas são antigas e com registros mecânicos de acesso, porém, são conferidos a cada partida por um funcionário do clube.

Observações:



19. Existem entradas privativas para atletas, árbitros, autoridades, profissionais de imprensa e pessoal em serviço nos dias de jogos?

Sim, há entradas exclusivas para árbitros, para os atletas (uma para cada time), imprensa, e para autoridades.

Observações:



Entradas privativas para arbitragem, atletas, autoridades, PM, ambulância, e imprensa



[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

20. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores? Quantos?
Sim. Existem 02 (dois) setores (público local e visitante) onde estão distantes 100 metros um do outro, com um espaço vazio entre eles e que são divididos por um alambrado de 2 metros de altura.

Observações:



21. Quais as características dessas barreiras que separam os setores? Elas são removíveis?
Grades e telas, além de um espaço livre entre os setores da torcida local e visitante.

Observações:

Vide foto da questão anterior.



22. Existe uma área específica, previamente designada, para abrigar a torcida visitante? A área possui bilheteria, lanchonete, banheiros e acesso independente que evite o encontro com torcidas locais?

Sim, há bilheteria restrita a torcida local e visitante e um setor independente para torcida visitante com banheiro, lanchonete, e 02 (dois) portões equipados com "barras de pânico".

Observações:



23. Existe esquema especial de proteção da torcida visitante, nos acessos ao estádio e nas arquibancadas?

Sim, sendo realizado pela Polícia Militar, de acordo com a peculiaridade de cada jogo e campeonato (escolta, divisão de torcida, itinerário, saída de público).

Observações:

24. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?

Em condições normais do jogo, sem rivalidades entre torcidas ou finais de campeonato, o setor da torcida adversária não exige o emprego massivo tendo em vista a distância entre os setores e baixa média de público nos dias de jogos, porém, em situações que sejam previsto a lotação do estádio será necessário um maior emprego de Policiais na divisão das torcidas.

Observações:


25. Existem materiais perigosos (pedras, pedaços de calçadas, restos de obras, hastes metálicas, outros), que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores?

No momento da Vistoria não.

26. Existem obstáculos que dificultem a invasão de torcedores da arquibancada para o campo (alambrado, grades, fosso)? Quais são os pontos frágeis e as medidas de prevenção a invasões?

Existe um alambrado de aprox. 2,5 metros que divide o campo da arquibancada em toda sua extensão, além de um pequeno fosso entre arquibancada e alambrado.

Observações: O nível de segurança contra invasões é o mesmo em toda a extensão da tela que separa o campo, não sendo observado nenhum ponto específico que se destaque como sendo mais vulnerável que outro.



27. Existe algum tipo de proteção para que atletas e árbitros não sejam atingidos, quando estiverem nas respectivas áreas reservadas, junto ao campo de jogo?

Sim, a área destinada a partida de futebol encontra-se totalmente cercada a uma altura razoável dificultando uma eventual invasão, e o banco de reservas é protegido por uma cobertura.


Observações:



28. Existem condições de segurança para preservar o livre acesso aos vestiários de atletas e árbitros?

Sim, a PM realiza a escolta da arbitragem, além da existência de entradas privativas.

Observações:



29. Quais são as distâncias entre os vestiários do time mandante e visitante e o vestiário dos árbitros?


Aproximadamente 30 metros entre os vestiários dos times e o dos árbitros e 60 metros entre os Vestiários dos times local e visitante.

Observações: Vide foto da questão anterior.

30. Há acesso apropriado e rápido para ambulâncias na área de jogo?

Sim.


Observações:



31. Existe, no estádio, um posto policial em funcionamento em dias de jogo? O lugar é adequado?

Sim, próximo a bilheteria.

Observações:



32. Existe, no estádio, um juizado especial criminal em funcionamento em dias de jogo? O lugar é adequado?

Não há juizado especial criminal em funcionamento nos dias de jogos.

Observações:

33. Existem áreas para vistorias, triagem de suspeitos e detenções provisórias no estádio? Onde estão situadas?

Sim, no próprio Posto Policial.

Observações:

34. Qual a quantidade de assentos encadeirados?

Não há assentos encadeirados.

Observações:

[Handwritten signature]

35. Qual é a capacidade real do estádio, considerando torcedores sentados e em pé?

O Estádio comporta 8.525 torcedores sentados, não sendo calculado o número de expectadores em Pé.

Observações: Dados certificados pelo Engenheiro Rui César Spera – CREA 0601659760.

36. Existe uma certidão da capacidade oficial do estádio, emitido pela Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, com a memória de cálculo?

Por parte do Policiamento não.

Observações:

37. Qual a capacidade recomendada? Identifique os motivos para restrição da capacidade.


É recomendado, em caso hipotético de lotação do estádio e que haja torcida adversária, que o setor de arquibancadas para torcida visitante seja reduzida para $\frac{1}{4}$ de seu espaço físico, exclusivamente para uso da torcida do time visitante, outro $\frac{1}{4}$ (aprox. 26 metros) de espaço livre para a contenção policial, e os $\frac{2}{4}$ restantes para a torcida local, portanto a capacidade total seria reduzida para cerca de 7.000 expectadores sentados.

Observações: Na divisão de torcidas existem os corrimões como divisores naturais entre elas.




38. Os locais reservados a torcedores sentados são numerados? Observações:


Sim, através de pinturas no solo.









Observações:

[Handwritten signature]

<p style="text-align: center;">LAUDO DE SEGURANÇA</p> <p style="text-align: center;">Nº 32ºBPMI-001/30/13</p>		<p>POLICIA MILITAR</p> <p>DO</p> <p>ESTADO DE SÃO PAULO</p>
<p>39. Há informações complementares anexadas?</p>		
<p>Sim (X) Não ()</p>		
<p>(em caso positivo, identifique os títulos dos documentos)</p>		
<p>1. Declaração de que no Estádio não existe eventos noturnos;</p>		
<p>2. Curriculum Vitae do Sr Luiz Carlos de Oliveira (nomeado Gerente de Segurança)</p>		
<p>3. Parecer sobre Laudo de Vistoria Técnica de Engenharia elaborado pelo Eng. Civil José Marcus de Souza;</p>		
<p>4. Laudo de Condições Sanitárias e de Higiene;</p>		
<p>5. Declaração com os nomes dos membros da Brigada de Incêndio;</p>		
<p>6. Certidão do Eng Rui Cesar Spera atestando a capacidade de público do Estádio.</p>		



<p style="text-align: center;">LAUDO DE SEGURANÇA</p> <p style="text-align: center;">Nº 32ºBPMI-001/30/13</p>		<p style="text-align: center;">POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO</p>
<p>2. CONCLUSÕES</p>		
<p>Observação: Todos os itens deste questionário deverão ser respondidos. A ausência de informações conclusivas implicará dedução de resposta negativa, na análise do item.</p>		
<p>a) () Estádio Aprovado</p>		
<p>b) (X) Estádio Aprovado com Restrições</p>		
<p>Observação: No caso de aprovação com restrições, as mesmas deverão ser indicadas e estabelecidos prazos para correção (observar que o não atendimento dos prazos representará a suspensão da autorização de uso do estádio).</p>		
<p>Listar todas as restrições e definir o prazo para correção.</p>		
<p>1 – A autarquia Municipal não apresentou o Laudo do Corpo de Bombeiros, apesar de informarem que já foi requisitada a vistoria. Desta forma deverão apresentá-lo no prazo de 30 dias.</p>		
<p>2- Não há iluminação no Estádio Municipal devido ausência de refletores, ficando impedido desta forma a realização de qualquer evento esportivo no período noturno por período indefinido.</p>		
<p>c) () Estádio Não Aprovado</p>		
<p>Observação: Relacionar todos os pontos que forem considerados mais críticos em relação a não aprovação do estádio e qual o seu impacto quanto às condições de segurança.</p>		
<p>O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, a fiscalização usual por parte dos órgãos responsáveis envolvidos.</p>		
<p>PRAZO DE VALIDADE DO PRESENTE LAUDO</p>	<p>1 (UM) ANO</p>	

<p>LAUDO DE SEGURANÇA</p> <p>Nº 32ºBPMI-001/30/13</p>	 <p>POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO</p>
<p>3. AUTORIDADES COMPETENTES RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA</p>	
<p>[Registrar nome e cargo dos responsáveis pela vistoria e pelo relatório, e identificar as instituições a que pertencem]</p>	
<p>Cap PM 913443-3 Paulo Sérgio Rezende Pereira Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo</p>	<p>Ass.: </p>
<p>1º TEN 100296-1 Eduardo Cardoso da Cruz Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo</p>	<p>Ass.: </p>
<p>Urubatan Lopes Paccini Diretor-Presidente da Autarquia Municipal de Esportes</p>	<p>Ass.: </p>
<p>4. HOMOLOGAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE</p>	
<p>Maj PM Carlos Alberto Hipólito Ferreira – Comandante Interino do 32º BPM/I</p>	<p>Ass.: </p>
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	

DATA/LOCAL

Assis, 25 de Janeiro de 2013.



Autarquia Municipal de Esportes de Assis

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins que o Estádio Municipal de Futebol “Antonio Viana Silva – TONICÃO”, localizado à Av. Antonio Zuardi, 1645, não é usado no período noturno para eventos e/ou atividades esportivas, por não possuir iluminação.

Autarquia Municipal de Esportes de Assis em, 23 de janeiro de 2013.

URUBATAN LOPES PACCINI

DIRETOR/PRESIDENTE

A.M.E.A.



CLUBE ATLÉTICO ASSISENSE

Filiado á Federação Paulista de Futebol
Data de Fundação: 27/03/1995 – CNPJ n.º 05.482.814/0001-23
Rua Capitão Assis, n.º 2339 – Jardim Amauri – Assis/SP
Tel./Fax: (18) 9715 6953 CEP: 19.816-030

CURRICULUM VITAE

Nome: Luiz Carlos de Oliveira

Data de Nascimento: 04/07/1966

RG: 19.336.863

Endereço: Rua Pântano, 241 – Vila Prudenciana – Assis/SP.

Telefones: (18) 9713-3201 e (18) 3324-6013.

- Trabalha no futebol amador de assis há 20 anos.
- Exerce função na Liga Assisense de Futebol há 06 anos.
- Trabalha diretamente no Estádio Antônio Viana Silva há 05 anos.
- Profundo conhecedor do "Estádio Tonicão" desde a sua inauguração, já que é também representante da imprensa esportiva.
- Tem condições, devido aos conhecimentos adquiridos no decorrer dos anos, de exercer a função de supervisor de segurança da referida praça desportiva.


LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA


PARECER SOBRE
LAUDO DE
VISTORIA TÉCNICA DE
ENGENHARIA

ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO VIANNA SILVA

TONICÃO – ASSIS - SP

Eng. Civil – José Marcus de Souza

2013



1. INTRODUÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO ELEMENTO CONSTRUTIVO

- a. Identificação do Solicitante – Autarquia Municipal de Esportes de Assis, através do Diretor Presidente Urubatan Paccini
- b. Objeto do Parecer – Estádio Municipal Antonio Vianna Silva (TONICÃO)
- c. Localização – Av. Antonio Zuardi s/n – Vila Cambuí – Assis – SP
- d. Classificação do Objeto do Parecer – Trata-se de um estádio de futebol destinado a jogos da série B do Campeonato Paulista de Futebol, organizado pela Federação Paulista de Futebol, sediada na cidade de São Paulo
- e. Objetivo – O parecer comenta sobre Vistoria Técnica de Engenharia tem como objetivo a inspeção predial de estádio de futebol, exclusivamente para a finalidade de dar conforto e segurança a torcedores, juízes, jogadores e profissionais envolvidos, presentes em estádios em dias de jogos e de competições esportivas para atender o Decreto Federal nº 6795, de 16 de março de 2009; Leis 10.048; 10.098; Lei 10.671 de 15 de março de 2005; Decreto 5296; NBR 5674 – Manutenção de Edificações - Procedimentos e NBR 13752 – Perícias de Engenharia na Construção Civil, NBR 12962 – Inspeção, Manutenção e Recarga de extintores de incêndio, NBR 14276 – Programa de Brigada, NBR9050 Acessibilidade a Edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos da ABNT
- f. Abrangência – Este parecer não substitui o laudo de vistoria de engenharia que deverá ser realizado em fevereiro de 2013 nem isenta o estádio das vistorias e demais inspeções obrigatórias, exigidas pelo Poder Público. O parecer serve para afirmar que, na qualidade de cidadão assisense, o engenheiro José Marcus de Souza atendeu à solicitação do Presidente da Autarquia Municipal de Esportes e tem prestado assistência técnica voluntária para que a referida instituição execute todos os serviços necessários para obter o Laudo de Vistoria de Engenharia necessário ao seu funcionamento regular conforme legislação acima descrita.

2. DESENVOLVIMENTO

- a. Descrição Técnica do Objeto

Estádio de Futebol situado na cidade de Assis, contendo um campo para a prática de futebol com orientação sudeste noroeste; uma pista de atletismo, em construção em volta do campo; A sudeste encontramos a edificação denominada Portaria. A Sudoeste, encontramos a edificação designada Sanitário Público e Cabine de Som. A nordeste, encontramos a edificação chamada Sanitário Público. A noroeste, encontramos Vestiário Local, Vestiário Juiz e Visitante, cada um deles murados e com entrada externa privada para a delegação e juízes, existe também

muro interno e portão com fechamento de tela de arame liso tipo alambrado. Existem arquibancadas nas faces nordeste e sudoeste. O estádio é cercado por muro alto e quatro fiadas de arame farpado suportados por perfil cantoneira. O campo e a pista de atletismo são cercados por pilares de ferro galvanizado com fechado em tela metálica. Existem gradis baixos de tubo galvanizado que limitam a arquibancada. Entre os gradis baixos e o alambrado existe um sistema de esgotamento de águas pluviais em toda a volta do campo.

Cada uma das construções será tecnicamente caracterizada no início da Lista de Verificação dos Elementos Construtivos e Equipamentos Vistoriados.

b. Nível Utilizado

Para a elaboração do laudo, o nível de inspeção a ser utilizado depende da complexidade das edificações, do número dos profissionais envolvidos, profundidade nas constatações dos fatos.

Dessa forma, o nível de inspeção predial a ser adotado será:

Nível 2 – Imóveis mais complexos – equipe multidisciplinar – nível mínimo determinado pela Portaria 124,

c. Critério e Metodologia Adotados

Na preparação do estádio para o recebimento da equipe de vistoria, sabe-se que Vistoria de Engenharia “é a avaliação isolada ou combinada das condições técnicas, de uso e de manutenção da edificação”, onde o Profissional avalia e analisa as falhas e anomalias, classificando as deficiências segundo o grau de risco e propõe indicações de orientações técnicas para cada problema verificado.

O critério utilizado para a elaboração do laudo de vistoria de engenharia baseia-se na larga experiência dos autores e caracteriza-se pela análise do risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio, diante das condições técnicas, de uso, operação e manutenção da edificação, bem como da natureza da exposição ambiental, conforme as normas técnicas.

A análise do risco será realizada segundo a classificação das anomalias e das falhas identificadas nos diversos componentes das edificações, e o seu grau de risco é identificado de acordo com fatores de conservação, depreciação, saúde, segurança, funcionalidade, comprometimento de vida útil e perda de desempenho.

Os graus de risco quando detectados serão classificados como:

CRÍTICO – Impacto irreversível, relativo ao risco contra a saúde, segurança do usuário e do meio ambiente, bem como perda excessiva de desempenho, recomendando intervenção imediata.

REGULAR – Impacto parcialmente recuperável, relativo ao risco quanto à perda parcial de funcionalidade e desempenho, recomendando programação e intervenção em curto prazo.

MÍNIMO – Impacto recuperável, relativo a pequenos prejuízos, sem incidência ou probabilidade de ocorrência dos riscos acima expostos, recomendando programação e intervenção em médio prazo

A seguir enumeram-se os sistemas que serão observados, neste acompanhamento voluntário, um-a-um e propostos os tratamentos adequados com vistas à aprovação, quando da execução dos lados

d. Lista de Verificação dos Elementos Construtivos e Aparelhos Vistoriados
Neste item se descrevem os elementos e os sistemas que possuem condições seguras para o torcedor, jogadores, árbitros e trabalhadores de um estádio em dia de jogo. Assim também elementos que apresentam deficiências quanto à segurança e à manutenção. A presente lista não se limita nem restringe as constatações e diretrizes mínimas necessárias aos laudos de segurança, de prevenção e de combate a incêndio e condições sanitárias e de higiene, estabelecidas no Artigo 2º, parágrafo 1º, itens I, III e IV do Decreto Federal nº 6795, de 16 de março de 2009.

Sistema Estrutural – A inspeção, quando da elaboração do laudo, considera os elementos aparentes, sua exposição ambiental, se revestido ou não e condições de manutenção. Analisa se está exposto a ataques químicos, ocorrência de intervenções posteriores à construção, se foi feito reparo, reforço ou obra que tenha resultado em carregamento adicional à estrutura original.

Apresenta-se também se algum elemento foi submetido a monitoramento ou se deva ser monitorado.

Todos os elementos a serem inspecionados visualmente e descritos serão divididos em:

Superestrutura, Cobertura, Reservatórios de água potável e casa de máquinas, jardineiras, juntas de Dilatação.

Sistema de Vedação – Para este parecer serão verificados todos os elementos de vedação: alvenaria de tijolos cerâmicos, concreto, lajotas, elementos vazados, gesso, divisórias, madeira, etc. e propostas suas correções para que estejam prontos, quando da elaboração do laudo.

Serão vistoriados prumo, nível, esquadro e planeza dos elementos. Assim também Fissuras, trincas, umidade e manchas.

Sistema de Revestimentos – neste item, quando da elaboração do laudo, observam-se chapiscos, emboços, rebocos e outros serviços de argamassa, como rejuntamentos. Também serão inspecionados neste item prumo, nível, esquadro e planeza dos elementos. Assim também Fissuras, trincas, Umidade e manchas, por estarem intimamente ligadas à vedação, juntas estruturais, de dilatação, de assentamento, infiltrações e vazamentos, que poderão ou não colocar em risco a saúde e a salubridade, acabamentos de ralos, grelhas, portas, janelas, preenchimento de mástiques, interface de tubulações, chumbadores, cantoneiras, superfícies de piso derrapantes, desníveis indesejáveis, acomodações de piso.

Sistema de Esquadrias - Neste item, quando da elaboração do laudo, serão verificados visualmente as condições de guarda corpos, alambrados e gradis em geral, e suas condições físicas de fixação às estruturas, a pisos. Piso que servem de sustentação, espaçamento de montantes de guarda corpos, alambrados e gradis. Será verificada a integridade de vidros e utilização de vidros especiais, quando necessário.

Sistema de Coberturas – A inspeção com relação a este item tem foco na cobertura enquanto possua interface direta com o usuário, durante um evento. Independentemente da origem da estrutura serão verificadas, quando da elaboração do laudo, as condições de trincas, fendilhamentos, deformações excessivas, flechas, infiltrações, corrosão, soldas, pintura, fixação de telhas, encaixe, sobreposições, inclinação, captação de água pluvial, existência de corrosão, pragas, parafusagem, pregos, cavilhas. Serão verificadas as condições de integridade de rufos e calhas e suas condições de limpeza, vedação e pintura

Sistema de Instalações Prediais Hidráulicas – A inspeção é visual com objetivo de detectar indícios aparentes de falhas e/ou de anomalias, caracterizadas por vazamentos com infiltrações, deformações de tubulações, condições de proteção segundo aspectos de exposição ambiental e de uso.

Verifica-se, quando da elaboração do laudo, a interface das tubulações com elementos estruturais e de revestimento; a captação de águas pluviais, os reservatórios (segundo a NBR 5676)

Sistema de Instalações Prediais Elétricas e SPDA – A inspeção, quando da elaboração do laudo, é visual com objetivo de detectar indícios aparentes de falhas e/ou de anomalias, caracterizadas por defeitos de execução ou de inadequação de materiais elétricos nos seguintes itens: Entrada de Energia Elétrica, segundo a norma NBR 5410, NR-10 e Norma GED. 13 da Companhia paulista de Força e Luz - CPFL,, Quadros de energia elétrica, segundo a NR-10 Iluminação segundo a norma

NBR 5410, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, incluindo Aterramento, Captação de Raios e Descidas segundo a norma NBR 5419,

Sistema de Combate a Incêndio – Serão verificadas, quando da elaboração do laudo, a existência e a quantidade dos extintores, hidrantes, saídas de emergência, portas, tipo de fechamento e abertura, escadas e rampas, guarda corpos e corrimãos, Iluminação de emergência e brigadas de incêndio, sinalização de emergência.

Acessibilidade – A inspeção, quando da elaboração do laudo, detectará as intervenções necessárias que o local deva ter para promover acessibilidade e garantir a todos o direito de ir e vir, com autonomia e segurança em todos os locais públicos e privados.

e. Classificação das Anomalias, Falhas e Grau de Risco

As anomalias, quando da elaboração do laudo, serão classificadas conforme a seguir:

- Anomalia 1 - Endógenas - Vícios de projetos, materiais e execuções
- Anomalia 2 - Exógenas - Decorrente de danos causados por terceiros
- Anomalia 3 - Naturais - Oriunda de danos causados pela natureza
- Anomalia 4 - Funcionais - Proveniente da degradação

As falhas, quando da elaboração do laudo, serão classificadas conforme a seguir:

- Falha 1 - De planejamento - Decorrente de falhas do plano e programa de manutenção
- Falha 2 - De execução - Oriunda dos procedimentos e insumos
- Falha 3 - Operacionais - Proveniente dos registros e controles técnicos
- Falha 4 - Gerenciais - Devido a desvios de qualidade e custos

Os graus de risco, quando da elaboração do laudo, serão classificados conforme a seguir:

- CRIT 1 - Impacto irrecuperável recomendando intervenção imediata
- CRIT 2 - Impacto parcialmente recuperável recomendando programação em curto prazo
- CRIT 3 - Impacto recuperável recomendando programação de médio prazo

f. Assis (SP), 25 de janeiro de 2013.

g. José Marcus de Souza – Engenheiro Civil – CREA 10.998-D PR

Eng. Civil José Marcus de Souza
Rua Platina 43 – Assis – SP
Tel. 18-3321-5706 e 18-8126-8260



Dia 24 de Janeiro de 2013.

Laudo de Condições Sanitárias e de Higiene

Laudo técnico previsto no decreto Nº 6795 de Março de 2009

1- Identificação do Estádio

- Nome do Estádio: Estádio Municipal Antonio Vieira Silva.
- Nome Fantasia: Tonicão.
- Endereço: Rua Antonio Zuardi S/N.
- Cidade: Assis – Sp
- Proprietário: Autarquia Municipal de Esportes.
- Responsável pela manutenção do Estádio: Autarquia Municipal de Esportes.
- Nome do Responsável: Antonio Carlos Perandré.
- Qualificação do Profissional: Chefe do Departamento.
- Clube responsável pelo uso: Clube Atlético Assisense.

2- Identificação do Solicitante

- Nome: Autarquia Municipal de Esportes.
- Telefone: (18) 3323- 3496.

Proabé
25/01/2013
Perandré



Secretaria Municipal da Saúde

Prefeitura de Assis

EQUIPE PARTICIPANTE DA INSPEÇÃO

NOME	CARGO OU FUNÇÃO	LOCAL DE TRABALHO
Debora Lucia Maschio	Fiscal de Saneamento	VISA Municipal
Thatiana de Barros Stellato	Fiscal de Saneamento	VISA Municipal
Leonardo Alves	Fiscal de Saneamento	VISA Municipal
Edna Junko Miyazato de Oliveira	Engenheira Civil	VISA Municipal

NOTIFICAÇÃO

No momento da vistoria foram constatadas irregularidades, que deverão ser sanadas para emissão do Certificado de vistoria Sanitária

- Providenciar higienização completa em todas as dependências do Estádio (Sanitários existentes, vestiários locais, de visitantes e da comissão de arbitragem).
- Providenciar limpeza e conservação dos terrenos da área interna e externa em torno do Estádio.
- Providenciar a retirada dos materiais inservíveis nos arredores dos vestiários, tais como pneus, descartando os adequadamente.
- Prover de papelreira e saboneteira todos os sanitários existente no Estádio (sanitários masculinos, femininos, jogadores, comissão técnica, comissão de arbitragem, setor administrativo, cantina).
- Providenciar a reposição dos vidros quebrados (vestiários, salas de aparelhos).
- Providenciar reparos em maçanetas e travas dos (sanitários, vestiários e cantina) e demais dependências do Estádio que se encontram defeituosas.



Secretaria Municipal da Saúde

Prefeitura de Assis

- As paredes, piso e forro devem estar livres de defeitos, impermeáveis, de fácil higienização e em perfeitas condições de higiene (Azulejos quebrados Vestiário Local).
- Os vasos sanitários devem estar providos de assentos.
- Os ralos dos vestiários, sanitários, posto medico e cantinas devem ser (sifonado e escamoteáveis) que impeça a entradas de pragas e vetores.
- Providenciar banheiro acessível aos deficientes físicos de acordo com a NBR N° 9050/02.

Nota: Largura mínima de 1,50m e comprimento de 1,70m, com barras de apoio e porta de 0,80 m x 2,10 m com abertura para fora.

- Posto Médico: devem obedecer a RDC N° 50/2002 e NBR N° 5413/92.

Nota: Pisos, e paredes devem ser lisos (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção.


Deve ser provido de lavatório para lavagem das mãos.


Providenciar a troca de lâmpadas da luminária no posto.


Conclusões

Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para as adequações supra citadas. Após o prazo estabelecido será realizado nova vistoria pela equipe de fiscalização para averiguações.

Profissionais Responsáveis pela Inspeção:


EDNA JUNKO MIYAZATO DE OLIVEIRA
VISA - Engenharia Civil
CREA/SP 5060119509
Autoridade Sanitária nº 11


Antonio Barros Stellato
Rua de Barros Stellato
Fone: 345.600.189-10
Autoridade Sanitária nº 22
Assis/Assis/S.M.S.


Dabora Lucia Maschio
CPF 130.852.108-14
Autoridade Sanitária nº 009
Assis/Assis/S.M.S.


Edna Aparecida dos Santos
CPF 206.435.018-78
Autoridade Sanitária nº 010
Assis/Assis/S.M.S.

“O não cumprimento no prazo determinado, implicará em penalidades cabíveis de acordo com o decreto 12.342 e a Lei 10.083/98”.



Autarquia Municipal de Esportes de Assis

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins que o Estádio Municipal de Futebol “Antonio Viana Silva – TONICÃO”, localizado à Av. Antonio Zuardi, 1645, possui 03 servidores com o certificado do curso de Brigada de Incêndio, conforme relação abaixo e os mesmos estarão à disposição durante o ano de 2013.

David José Desiró

Reginaldo Duarte da Silva

Arnaldo Oliveira de Souza

Autarquia Municipal de Esportes de Assis em, 23 de janeiro de 2013.

URUBATAN LOPES PACCINI

DIRETOR/PRESIDENTE

A.M.E.A.



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços
Departamento de Planejamento e Projetos

CERTIDÃO 001/2.008

Certificamos que o Estádio Municipal "Antonio Viana Silva" (Tonicão), situado na Avenida Antonio Zuardi s/n, Vila Operária, Assis - SP, não necessita de Alvará de Funcionamento por tratar-se de próprio municipal e possui em suas dependências: vestiários para atletas das equipes local e visitante, com sanitários e chuveiros; sala do departamento médico; vestiário do trio de arbitragem com sanitário e chuveiro; local para aquecimento das equipes; cabines de transmissão de Rádio e Televisão; local destinado ao observador da Federação Paulista de Futebol; bancos de reservas cobertos para equipes local e visitante; dois módulos de arquibancadas descobertas, laterais ao campo, com lances de escada; alambrados de fechamento e separação de público; dois portões de entrada e dois de saída; bilheterias com 10 (dez) guichês na portaria do estádio.

O campo de jogo mede 100,00x67,30m.

A capacidade de público sentado é de 8.525 espectadores.

Assis, 22 de janeiro de 2008


Engº Rui Cesar Spera
Departamento de Planejamento e Projetos