

Cidade: NOVO HORIZONTINO

Estádio: DR. JORGE ISMAEL DE BIASI



ANEXO I

LAUDO DE SEGURANÇA

LAUDO TÉCNICO PREVISTO NO DECRETO Nº 6.795 DE 16 DE MARÇO DE 2009

LAUDO DE SEGURANÇA

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

1.1. Nome do estádio: Dr. Jorge Ismael de Biasi

1.2. Apelido do estádio: Jorjão

1.3. Endereço completo do estádio: av. Domingos Baraldo, 2870, Vila Patti

1.4. Cidade: Novo Horizonte

1.5. Estado: São Paulo

1.6. CEP: 14.960-000

1.7. Telefone: (17)

1.8. Fax: o mesmo

1.9. E-mail:

1.10. Proprietário: J.I.B. Agropecuária LTDA

1.11. Responsável pela manutenção do estádio:

1.12. Nome: Ronaldo Adriano Soares

1.13. Qualificação profissional:

1.14. Telefone: (17) 3542 7147

1.15. Fax: o mesmo

1.16. E-mail:

1.17. Clubes responsáveis pelo uso (se houverem): Grêmio Novorizontino

1.18. Telefone: (17) 3543 1993

1.19. Fax: o mesmo

1.20. E-mail:

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

2.1. Nome: Genilson da Rocha Santos

2.2. Telefone: (17) 3543 1993

2.3. Fax: o mesmo

2.4. E-mail:



MNC

LAUDO DE SEGURANÇA

Estádio
Silvio Sales

Cidade
Catanduva

Estado
São Paulo

Autoridade Competente

Comandante do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior

1. QUESTIONÁRIO

1. Existe uma Central de Comando, equipada com central de monitoramento para operações de segurança e emergência? Em caso negativo, onde se desenvolve o acompanhamento das ações de segurança?

Existe apenas o Posto de Comando da Polícia Militar, por parte do clube não existe uma sala específica para tal função.

2. Que órgãos estão presentes na Central de Comando para operações de segurança e emergência?

Não existe Central de Comando bem como órgãos especializados contratados para operações de segurança e emergência.

3. A Central de Comando está instalada em posição estratégica, com ampla visibilidade, tanto da Central para o público quanto do público para a Central?

Não existe Central de Comando.

4. O estádio dispõe de sistema de monitoramento de imagem do público presente (CCTV)?

Sim.

5. O sistema de monitoramento de imagem é feito por qual órgão ou empresa?

Almatel Telecomunicações e Segurança Eletrônica.

6. Qual o número de câmeras instaladas e quantas costumam ser utilizadas?

07 (sete).

7. As câmeras estão posicionadas de modo a permitir que os monitores mostrem:

a) Os setores demarcados para torcedores? Sim.

b) Os locais de controle de acesso dos torcedores? Sim.

c) Os vãos e corredores internos do estádio, por onde transita o público? Sim.

d) Os setores da torcida, visitante e local? Sim.

R.

8. As imagens permitem o reconhecimento de torcedores?

Sim.

9. Existe a possibilidade de gravação das imagens? É possível a impressão de fotografias a partir de imagem gravada?

Sim.

10. Existe um plano de ação para policiamento interno e externo do estádio? Qual autoridade o emitiu e quando?

Sim, existe uma Nota de Instrução emitida pelo Comandante Interino do 30º BPM/I em Fevereiro de 2012, Sr. Maj PM Rommel.

11. Há unidades especializadas da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros para atuação no estádio? A que órgãos respondem hierarquicamente tais destacamentos, respectivamente?

Sim, existe por parte da Polícia Militar o 2º Batalhão de Polícia de Choque, com sede na cidade de São Paulo, que realiza policiamento especializado em estádios de futebol, porém, rotineiramente o policiamento no Estádio é feito pela tropa da 2ª Cia e Força Tática do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

12. Existem Monitores operacionais treinados para auxiliar na orientação dos torcedores? Em que atividades? Quem é o responsável?

Não.

13. O estádio tem um Gerente de Segurança? (anexar currículo resumido)

Sim, Sr. Eder Nival Rodrigues, RG Nº 20.271.181.

14. Existe algum mecanismo de controle de acesso que impeça o ingresso de torcedores desautorizados e objetos ilícitos no estádio? Qual?

Existem catracas que são colocadas nos dias de jogos, porém, não existem aparelhos detectores de metal e cavaletes para o balizamento externo. Em dias de jogo é realizada busca pessoal nos torcedores no momento do ingresso no estádio.

15. Como é fechado todo o perímetro que cerca o estádio? Qual a menor altura observada?

O estádio é cercado por um muro de alvenaria de aproximadamente 03 (três) metros de altura.

16. As catracas de acesso ao estádio são removíveis?

Sim.

17. Qual é a relação entre o número de catracas e a quantidade de torcedores existente por setor?

Não existem catracas instaladas.

18. As catracas são regularmente aferidas e permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?

Não existem catracas instaladas.

R.

MNC

19. Existem entradas privativas para atletas, árbitros, autoridades, profissionais de imprensa e pessoal em serviço nos dias de jogos?

Sim.

20. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores? Quantos?

São 02 (dois) setores na arquibancada descoberta, separados por alambrados e 01 (um) setor na arquibancada coberta.

21. Quais as características dessas barreiras que separam os setores? Elas são removíveis?

A separação de setores é feita com alambrados fixos.

22. Existe uma área específica, previamente designada, para abrigar a torcida visitante? A área possui bilheteria, lanchonete, banheiros e acesso independente que evite o encontro com torcidas locais?

A área que abriga a torcida visitante possui bilheteria, lanchonete, banheiros e acesso independente.

23. Existe esquema especial de proteção da torcida visitante, nos acessos ao estádio e nas arquibancadas?

Não existe esquema especial de proteção da torcida visitante na área externa.

24. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?

Sim.

25. Existem materiais perigosos (pedras, pedaços de calçadas, restos de obras, hastes metálicas, outros), que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores?

Não.

26. Existem obstáculos que dificultem a invasão de torcedores da arquibancada para o campo (alambrado, grades, fosso)? Quais são os pontos frágeis e as medidas de prevenção a invasões?

Sim, existe alambrado ao redor do gramado.

27. Existe algum tipo de proteção para que atletas e árbitros não sejam atingidos, quando estiverem nas respectivas áreas reservadas, junto ao campo de jogo?

Não.

28. Existem condições de segurança para preservar o livre acesso aos vestiários de atletas e árbitros?

Sim.

MJC

29. Quais são as distâncias entre os vestiários do time mandante e visitante e o vestiário dos árbitros?

Os vestiários são ao lado um do outro, sendo separados por parede de alvenaria.

30. Há acesso apropriado e rápido para ambulâncias na área de jogo?

Sim.

31. Existe, no estádio, um posto policial em funcionamento em dias de jogo? O lugar é adequado?

Sim.

32. Existe, no estádio, um juizado especial criminal em funcionamento em dias de jogo? O lugar é adequado?

Não.

33. Existem áreas para vistorias, triagem de suspeitos e detenções provisórias no estádio? Onde estão situadas?

Somente o posto policial.

34. Qual a quantidade de assentos encadeirados?

400

35. Qual é a capacidade real do estádio, considerando torcedores sentados e em pé?

Segundo o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros de N° 87638 emitido em 24/02/2012, a capacidade do estádio é de 12.398 pessoas.

36. Existe uma certidão da capacidade oficial do estádio, emitido pela Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, com a memória de cálculo?

Sim, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros de N° 87638 emitido em 24/02/2012.

37. Qual a capacidade recomendada? Identifique os motivos para restrição da capacidade.

A mesma do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

38. Os locais reservados a torcedores sentados são numerados?

Não, pois a reforma ainda não estava concluída, embora esteja nos planos e em breve já estaria pronta a numeração dos assentos.

R.

MJC

LAUDO DE SEGURANÇA

39. Há informações complementares anexadas?

Sim

1. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;

2. Laudo de Prevenção e Combate de Incêndio;

3. Laudo de Condições Sanitárias e de Higiene;

4. Currículo do Gerente de Segurança;

5. Alvará de Funcionamento da Prefeitura de Novo Horizonte;

6. Fotos.

MJC

LAUDO DE SEGURANÇA	
---------------------------	--

2. CONCLUSÕES	
----------------------	--

O Estádio alvo desta vistoria foi considerado APROVADO COM RESTRIÇÕES, por não atender plenamente às exigências da lei 10.671 de 15 de maio de 2003, alterada pela lei 12.299 de 27 de julho de 2010, onde prevê entre outras garantias, que o torcedor tem direito a segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos, antes, durante e após a realização das partidas

A vistoria foi feita em 02ABR12 por volta das 10h00min e foi acompanhada pelo Sr. Ronaldo Adriano Soares, RG: 25.551.322-7 SSP/SP.

O Estádio está passando por uma reforma a fim de torná-lo mais seguro e adequado às necessidades atuais, e apesar de ainda não estar concluída, nota-se o empenho em cumprir as solicitações do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e outros órgãos envolvidos.

O Estádio implantou recentemente um sistema de monitoramento e imagem, que ainda não foi testado em partidas com grande número de torcedores.

O Estádio não possui monitores ou quaisquer outros profissionais treinados para orientar os torcedores.

O Estádio não possui iluminação em funcionamento para o gramado, o que impossibilita a realização de eventos no período noturno.


Os assentos da arquibancada ainda não foram numerados, apesar de ter sido observado durante a vistoria que havia funcionários realizando a pintura das arquibancadas, sendo informado que assim que encerrasse a pintura iria ser providenciado a numeração dos assentos.

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, a fiscalização usual por parte dos órgãos responsáveis envolvidos.


PRAZO DE VALIDADE DO PRESENTE LAUDO	1 (UM) ANO 
--	---

LAUDO DE SEGURANÇA


3. AUTORIDADES COMPETENTES RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA



ROMMEL CAMACHO LOPES
Maj PM Comandante Interino do 30º BPM/I



RONALDO ANTONIO CHERUTI MORETO
1º Ten PM Vistoriador



MAURICIO NOÉ CAVALARI
1º Ten PM Vistoriador

Catanduva, 02 de Abril de 2012.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

Nº 871638

O CORPO DE BOMBEIROS CIENTIFICA QUE A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO, CITADA ABAIXO, POSSUI AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PREVISTAS NO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.

Nº PROCESSO:	Nº VISTORIA:
PT/0013/10	0061/2012

Endereço:	AV. DOMINGOS BARALDO	nº	2.870
Bairro:	VILA PATTI	Município:	NOVO HORIZONTE- SP
Ocupação:	LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO: ESTÁDIO		
Proprietário:	J I B AGROPECUARIA LTDA		
Resp. pelo uso:	JORGE ISMAEL DE BRASILEIRO		
Resp. Técnico:	LOURIVAL ARNALDO DE FREITAS CORNETTA		
CREA:	682318981-4	ART nº	92221220120121041
Área Total:	3.979,15	Área Aprovada:	3.979,15 m ²
Vistoriante:	CAP PM EDMILSON SANTANA BRANCO		
Validade:	23 FEVEREIRO 2013		
Observação:	CAPACIDADE MÁXIMA: 12.398 PESSOAS (VIDE VERSO)		

PARA RENOVAÇÃO DO AVCB DEVE SER SOLICITADA NOVA VISTORIA AO CORPO DE BOMBEIROS

_____ de _____ de 20 _____

CATANDUVA 24 de FEVEREIRO

EMITENTE: Humberto Shigueo Shirotori Cap PM SCmt Int 13º GB	ASSINATURA:
---	-----------------

12

OBS.: CONSTATADAS IRREGULARIDADES NAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PREVISTAS NO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, O CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CASSARÁ O AVCB.

LOTAÇÃO MÁXIMA:

- SETOR ADMINISTRATIVO E ÁREA DE APOIO:

BLOCO A - TÉRREO: 317 PESSOAS

- 1º PAVIMENTO: 83 PESSOAS

- 2º PAVIMENTO: 250 PESSOAS

- SETOR ARQUIBANCADAS NUMERADAS DESCOBERTAS
E CADEIRAS CATIVAS:

BLOCO A 2º PAVIMENTO SETOR A: 573 PESSOAS

SETOR B: 420 PESSOAS

SETOR C: 591 PESSOAS

- ARQUIBANCADA GERAL DESCOBERTA:

SETOR 01: TORCIDA LOCAL: 6.930 PESSOAS

SETOR 02: TORCIDA VISITANTE: 3.234 PESSOAS

TOTAL: 12.398 PESSOAS

Edmilson Santana Branco
Cap. 1ª Cia de 2º SBB

Este AVCB refere-se aos equipamentos de Combate à incêndio existente no endereço no anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE - SP

CNPJ (MF) N.º 45.152.139/0001-99
PRAÇA DR. EUCLYDES CARDOSO CASTILHO, 185 - CENTRO - NOVO HORIZONTE/SP - FONE/FAX: (17) 3543-9015 - CEP 14.960-000

Emancipado em 28/10/1917

DIRETORIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

ALVARÁ N.º 406/2012

Prazo de validade: 31/12/2012

Interessado	J I B AGROPECUÁRIA LTDA
Localização	Av. Domingos Baraldo, 2870 - Vila Patti
Atividade	Competições Esportivas com ou sem a Participação do Espectador
Inscrição	9 3 4 9 - Processo n.º. 412/2011, de 01/04/2011

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

De acordo com as Leis e Regulamentos em vigor, e, tendo em vista que o contribuinte supra satisfaz, perante esta municipalidade, todas as exigências legais para o exercício de suas atividades, lhe é expedido o presente ALVARÁ DE LICENÇA, em virtude do qual está autorizado a funcionar nesta cidade, até o dia 31/12/2012, com horário normal de funcionamento nos dias úteis das 08:00 às 18:00 horas.

Divisão de Arrecadação e Fiscalização, 03 de Abril de 2.012.

.....
MARCOS APARECIDO DE ANDRADE
CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMNH

Afixar o presente Alvará em local visível e de acesso público.





CENTRO ESPORTIVO DA C

LOCALIZAÇÃO INTERNA

→ PORTÃO XIII = ALMOXARIFADO

→ PORTÃO XIV = ADMINISTRAÇÃO

→ PORTÃO XV = DEPARTAMENTO TÉCNICO

→ PORTÃO XVI = ARBITRAGEM

→ PORTÃO XVII = VESTIÁRIO I E II

PROJETO: P. S. SILVA



