



ESTÁDIO ANÍSIO HADDAD (RIOPRETÃO)

**Rio Preto Esporte Clube
São José do Rio Preto - SP**

LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO
Previsto no Decreto Federal 6.795/2009

IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: Anísio Haddad

Apelido do estádio: Rio Pretão

Endereço completo do estádio: Av Brigadeiro Faria Lima nº 170, Vila Universitária

Cidade: São José do Rio Preto

Estado: SP

CEP:15.093-000

Telefone: (17) 3216-0358

Fax:

E-mail:

Proprietário: Rio Preto Esporte Clube

Responsável pela manutenção do estádio: Rio Preto Esporte Clube

Nome:

Qualificação profissional:

Telefone:

Fax:

E-mail:

Clubes responsáveis pelo uso (se houverem): Rio Preto Esporte Clube

Telefone: (17) 3216-0358

Fax: o mesmo

E-mail:

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: Vergílio Dalla Pria Netto (presidente do Clube)

Telefone: (17) 9103-3461

Fax:

E-mail:

Observações: ORDEM DE SERVIÇO Nº CCB-055/221/09; ORDEM DE SERVIÇO NºCCB-067/221/10
E ORDEM DE SERVIÇO Nº CBI-037/212/10.

LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO	13° GB	
Estádio Anísio Hadad	São José do Rio Preto	Estado: São Paulo

1. QUESTIONÁRIO

01. O estádio tem o alvará de Funcionamento, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em plena validade?
Observações: Sim com validade até 06/01/2013.

02. Não existindo alvará do Corpo de Bombeiros, existe um alvará emitido por outro órgão? Qual?
Observações:

03. A ocupação e a área total construída permanecem correspondentes à situação prevista no projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros?
Observações: Sim.

04. Os extintores de incêndio estão instalados de acordo com a situação prevista em projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?
Observações: Sim

05. Há sistema de mangueiras e hidrantes cobrindo toda a extensão das áreas requeridas pelo projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?
Observações: Sim

06. Há sistema de sprinklers? Estão dentro dos padrões de manutenção?
Observações: Não é exigida proteção por tal sistema

07. O estádio possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)? (anexar ART e dados da empresa responsável, caso não haja será uma “não conformidade”).

Observações: Sim, um em cada poste refletor, total de 04.

08. Existe um programa de manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas? Informe fatos relevantes.

Observações: Segundo o presidente do clube há um contrato com empresa especializada que emite o laudo.

09. Os pontos sensíveis e as áreas restritas estão devidamente isolados e sinalizados?

Observações: Sim

10. A casa de força é protegida contra incêndio, intempéries e choques mecânicos? Está isolada das pessoas não autorizadas?

Observações: Sim.

11. As vias de circulação do estádio estão desobstruídas e demarcadas conforme projeto?

Observações: Sim

12. As saídas previstas em projeto permanecem preservadas e desobstruídas?

Observações: Sim

13. Existem irregularidades no piso que ofereçam dificuldades na locomoção ou riscos aos torcedores?

Observações: Não

14. Quantas são as saídas de emergência? Qual é a sua distribuição? Possuem larguras compatíveis à população prevista?

Observações: O estádio possui 05 saídas distribuídas entre os setores das arquibancadas. As larguras são compatíveis conforme projeto aprovado.

--

15. Há corrimãos nas escadas, aprovados conforme normas de segurança contra incêndios?

Observações: Sim.

16. Os guarda corpos permanecem com as exigências de vão e altura originais aprovado segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios?

Observações: Sim.

17. Qual o número de portões de entrada e saída do estádio? Estão em bom estado de conservação?

Observações: 05 entradas/saídas em bom estado de conservação.

18. As portas e os portões abrem no sentido do fluxo?

Observações: Sim, nos dois sentidos.

19. Existem expostos materiais perigosos que possam ocasionar incêndios, explosões ou causar lesão corporal ou morte? Se positivo, em que locais?

Observações: Existe uma central de GLP, em abrigo protegido e isolado.

20. Há plano de ação para situações de abandono do público? Existe um tempo previsto para evacuação de torcedores?

Observações: Sim.

21. Há opções de abandono para o campo?

Observações: Sim, existe uma entrada utilizada para acesso de viaturas de emergência, onde é possível o abandono de pessoas para o campo e outra na extremidade oposta, cujo controle é feito por seguranças.

22. Há sinalização para saída de emergência segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios e tamanho compatível para ser visualizada do ponto mais distante?

Observações: Sim.

23. Existe uma Brigada de Emergência para situações de incêndio e primeiros socorros?

Observações: Sim, e em dias de jogos duas ambulâncias são disponibilizadas para acompanhar o evento.

24. O sistema de iluminação de emergência encontra-se de acordo com o projeto? Existe um programa de manutenção?

Observações: Sim.

25. Existe gerador de emergência no estádio? Há um programa de manutenção?

Observações: Não há. Quando necessário é feito através de locação.

26. Existe um sistema de alarme de emergência? Há um programa de manutenção?

Observações: Sim.

27. O estádio possui vias de acesso para veículos do Corpo de Bombeiros e para ambulâncias? Onde estão localizadas?

Observações: Sim, atrás de um dos gols, junto à entrada principal.

28. O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar no controle de pânico e situações de emergência?

Observações: Não há sistema de som fixo, é alugado em dias de jogos, mas pode ser utilizado para auxílio ao público.

29. Existem equipamentos que utilizam gás combustível? Estão instalados conforme norma de Segurança?

Observações: Sim, existe uma central de GLP que abastece o refeitório, instalado de acordo com as normas de segurança vigentes, isolado do público, em área restrita.

30. Qual é a capacidade real do estádio, considerando torcedores sentados e em pé?

Observações: 14.126 pessoas.

31. Existe uma certificação da capacidade oficial do estádio, emitido pela Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, com a memorial de cálculo?

Observações: Existe a capacidade especificada no AVCB emitido pelo Corpo de Bombeiros, baseado na NBR 9077/93 – Saídas de emergência e na Instrução Técnica nº 12 do D.E. 56.819/11.

32. Qual a capacidade recomendada? Identifique os motivos para restrição da capacidade.

Observações: a mesma, devido às restrições da norma.

33. Os locais reservados a torcedores sentados são numerados?

Observações: Parcialmente. Necessita reforço na pintura.

34. Há Laudo de Estabilidade Estrutural? (anexar ART e dados da empresa responsável, caso não haja será uma “não conformidade”).

Observações: Sim.

35. Há Laudo das Instalações Elétricas, em conformidade com normas ABNT? (anexar ART e dados da empresa responsável, caso não haja será uma “não conformidade”). Há programa de manutenção?

Observações: Sim.

36. Há informações complementares anexadas?

Sim

Não

(em caso positivo, identifique os títulos dos documentos)

Enumerar as ART:

Elétrica: 92221220120042764

SPDA: 92221220120042578
ESTRUTURAL: 92221220120047717
MNT. EQUIP. COMBATE A INCÊNDIO: 92221220120053239
MNT. DA CENTRAL DE GLP: 92221220120060124

**LAUDO DE PREVENÇÃO E
COMBATE DE INCÊNDIO**

13º GB

2. CONCLUSÕES

Observação: Todos os itens deste questionário deverão ser respondidos. A ausência de informações conclusivas implicará dedução de resposta negativa, na análise do item.

a) () **Estádio Aprovado**

b) (X) **Estádio Aprovado com Restrições**

Observação: No caso de aprovação com restrições, as mesmas deverão ser indicadas e estabelecidos prazos para correção (observar que o não atendimento dos prazos representará a suspensão da autorização de uso do estádio). Listar todas as restrições e definir o prazo para correção.

Providenciar o reforço da pintura da numeração dos locais reservados a torcedores sentados (prazo de conclusão: 30 (trinta) dias a contar da presente data).

c) () **Estádio não Aprovado**

Observação: Relacionar todos os pontos que forem considerados mais críticos em relação a não aprovação do estádio, e qual o seu impacto quanto às condições de segurança.

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, a fiscalização usual por parte dos órgãos responsáveis envolvidos. Este Laudo é exclusivo a Estádios para fins de prática de **Futebol**, não sendo válido para outros fins (shows, eventos temporários, feiras, outros esportes etc.). O presente Laudo reporta a situação do Estádio no momento da vistoria, sendo que perderá sua validade no caso de qualquer tipo de adaptação provida na edificação (exemplo: reformas, alteração do uso de ambientes, ampliações, mudanças de leiautes, alterações de setores etc.)

3. PRAZO DE VALIDADE DO LAUDO

1 (UM) ANO

**LAUDO DE PREVENÇÃO E
COMBATE DE INCÊNDIO**

13º GB


4. RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO

Registrar nome e cargo dos responsáveis pela inspeção e pelo relatório, e identificar as instituições a que pertencem.

Oficiais Responsáveis pela Vistoria – Corpo de Bombeiros:

1º TEN PM IBRAHIM NAGIB KARAM JUNIOR – Chefe da SS Vistoria


CAP PM SANDRO YUKIO KUBO – Chefe da SAT



IBRAHIM NAGIB KARAM JUNIOR
1º Ten PM – Chefe da SS Vistoria





SANDRO YUKIO KUBO
Cap-PM – Chefe da SAT



RICARDO GARCIA SALEM
Maj PM – Comandante Interino




São José do Rio Preto, 19 de Janeiro de 2012.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA				
Av. Brig. Faria Lima, 1059 - Pinheiros - São Paulo - SP CEP 01452-920 Tel.: 0800 17 18 11				
CREA-SP		ART		1- Nº DA ART
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Federal Nº. 6.496 de 07/12/77		92221220120042578		
CONTRATADO				
2 - Nº DO CREASP DO PROFISSIONAL 0645215922		3 - Nº DO CPF DO PROFISSIONAL 01901708637		
4 - NOME DO PROFISSIONAL ALOISIO DEBIAGI		5 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Tecnico Em Eletrotecnica		
ART				
6 - TIPO DE ART 1-Obra/Serviço		7 - VINCULADA A ART Nº		8 - HÁ OUTRAS ARTs VINCULADAS 1 - Não
9 - ALTERAÇÃO/COMPL./SUBST. DA ART 1 - Não		10 - SUBEMPREITADA 1 - Não		
ANOTAÇÃO				
11 - CLASSIFICAÇÃO DA ANOTAÇÃO 1 - Responsabilidade Principal		12 - ÁREA DE ATUAÇÃO 7 - Elétrica Ou Elétrica Mod. Eletrotecnica		13 - TIPO DE CONTRATADO 2- Pessoa Física
EMPRESA CONTRATADA				
14 - Nº DE REGISTRO NO CREA		15 - NOME COMPLETO		
16 - CGC/CNPJ		17 - CLASSIFICAÇÃO		
CONTRATANTE				
18 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO RIO PRETO ESPORTE CLUBE		19 - TELEFONE P/ CONTATO (17)91033461		20 - CPF/CNPJ
DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO				
21 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO Av. Anísio Haddad, n. 6188				22 - CEP 15093-000
CLASSIFICAÇÃO				
23 - NATUREZA	24 - UNIDADE	25 - QUANTIFICAÇÃO	26 - ATIVIDADES TÉCNICAS	
1A2314	99	99	39	
2				
3				
27 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE OU DO CARGO/FUNÇÃO Referencia ao sistema de protecao contra descargas atmosfericas SPDA instalados nas 04 torres de iluminacao, em conformidade com as normas vigentes da ABNT - NBR 5419				
RESUMO DO CONTRATO				
Nº E ESCOPO DO CONTRATO, CONDIÇÕES, PRAZO, CUSTOS, ETC...				
Vistoria no local atestando as condicoes das instalacoes, medicoes. Prazo 05 dias Valor R\$-500,00- pagto na conclusao.				
Data de efetiva participação do profissional:16/01/2012				
28 - VALOR DO CONTRATO	29 - DATA DO CONTRATO	30 - DATA INICIO DA EXECUÇÃO	31 - 10% ENTIDADE DE CLASSE	32 - VALOR DA ART A PAGAR
500,00	16/01/2012	16/01/2012	99	33,00
ASSINATURA				
Declaro não ser aplicável, dentro das atividades assumidas nesta ART e nos termos aqui anotados, o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT e na legislação específica, em especial o Decreto nº.5.296/2004, para os projetos de construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, nos espaços urbanos ou em mudança de destinação (usos) para estes fins.				
33 - LOCAL E DATA		PROFISSIONAL	CONTRATANTE	
Sao Jose Do Rio Preto 16/01/2012		 Aloisio Debiagi	 RIO PRETO ESPORTE CLUBE	

Obs:

- O comprovante deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
- A ART deverá ser devidamente assinada pelo profissional
- Linha digitável:

Resolvente Deputado

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			
Av. Brig. Faria Lima, 1059 - Pinheiros - São Paulo - SP CEP 01452-920 Tel.: 0800 17 18 11			
 CREA-SP	ART Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Federal Nº. 6.496 de 07/12/77		1- Nº DA ART 92221220120042764
	CONTRATADO		
2 - Nº DO CREASP DO PROFISSIONAL 0645215922		3 - Nº DO CPF DO PROFISSIONAL 01901708837	
4 - NOME DO PROFISSIONAL ALOISIO DEBIAGI		5 - TITULO DO PROFISSIONAL Tecnico Em Eletrotecnica	
ART			
6 - TIPO DE ART 1-Obra/Servico	7 - VINCULADA A ART Nº	8 - HA OUTRAS ARTs VINCULADAS 1 - Não	
9 - ALTERAÇÃO/COMPL./SUBST. DA ART 1 - Não		10 - SUBEMPREGADA 1 - Não	
ANOTAÇÃO			
11 - CLASSIFICAÇÃO DA ANOTAÇÃO 1 - Responsabilidade Principal		12 - ÁREA DE ATUAÇÃO 7 - Eletrica Ou Eletrica Mod. Eletrotecnica	13 - TIPO DE CONTRATADO 2- Pessoa Fisica
EMPRESA CONTRATADA			
14 - Nº DE REGISTRO NO CREA		15 - NOME COMPLETO	
16 - CGC/CNPJ		17 - CLASSIFICAÇÃO	
CONTRATANTE			
18 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO RIO PRETO ESPORTE CLUBE		19 - TELEFONE P/ CONTATO (17)91033461	20 - CPF/CNPJ 45097136000108
DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO			
21 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO Av. Anisio Haddad, n. 6188			22 - CEP 15093-000
CLASSIFICAÇÃO			
23 - NATUREZA 1A2299	24 - UNIDADE 99	25 - QUANTIFICAÇÃO 1	26 - ATIVIDADES TÉCNICAS 29 39
2			
3			
27 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE OU DO CARGO/FUNÇÃO Vistoria no local, elaboracao de laudo tecnico atestando as instalaçoes electricas do estadio, banheiros, vestiarios, alojamentos, arquibancadas, em conformidade com as normas vigentes da ABNT.			
RESUMO DO CONTRATO			
Nº E ESCOPO DO CONTRATO, CONDIÇÕES, PRAZO, CUSTOS, ETC...			
Vistoria no local, elaboracao de laudo tecnico atestando as instalaçoes electricas. Prazo 05 dias - valor R\$-500,00 - a vista na conclusao.			
Data de efetiva participação do profissional: 16/01/2012			
28 - VALOR DO CONTRATO 500,00	29 - DATA DO CONTRATO 16/01/2012	30 - DATA INÍCIO DA EXECUÇÃO 16/01/2012	31 - 10% ENTIDADE DE CLASSE 99
			32 - VALOR DA ART A PAGAR 33,00
ASSINATURA			
<i>Declaro não ser aplicável, dentro das atividades assumidas nesta ART e nos termos aqui anotados, o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT e na legislação específica, em especial o Decreto nº.5.296/2004, para os projetos de construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, nos espaços urbanos ou em mudança de destinação (usos) para estes fins.</i>			
33 - LOCAL E DATA Sao Jose Do Rio Preto 16/01/2012		PROFISSIONAL  Aloisio Debiagi	EMPRESA CONTRATANTE  RIO PRETO ESPORTE CLUBE

Obs:

- O comprovante deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
- A ART deverá ser devidamente assinada pelo profissional
- Linha digitável: