


**ESTÁDIO DE FUTEBOL
PEDRO BENEDETTI
MAUÁ – SP
8º GB / CB**



LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO
Previsto no Decreto Federal 6.795/2009

IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: Estádio Municipal de Mauá Pedro Benedetti

Apelido do estádio: Mauazão

Endereço completo do estádio: Avenida Papa João XXIII, nº 528, Parque São Vicente.

Cidade: Mauá
09370-800

Estado: S.P

CEP:

Telefone: 4513-9537

Fax:

E-mail:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Mauá

Responsável pela manutenção do estádio: Secretaria de Esporte Cultura e Lazer

Nome: Marcos Antônio Sebastião

Qualificação profissional: Técnico Desportivo

Telefone: 4513-9537

Fax:

E-mail: marron.cris@telefonica.com.br

Clubes responsáveis pelo uso (se houverem): Grêmio Desportivo Mauaense

Telefone: 4555.3444

Fax:

E-mail: gremiomauaense@yahoo.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: Marcos Antônio Sebastião

Telefone: 4513-9537

Fax:

E-mail: marrom.cris@telefonica.com.br

Observações:

LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO	8º GB	
Estádio Municipal de Mauá Pedro Benedetti	Cidade: Mauá	Estado: São Paulo

1. QUESTIONÁRIO	
01. O estádio tem o alvará de Funcionamento, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em plena validade?	
Sim.	
Observações: AVCB Nº 749289, válido até 07/05/2012.	
02. Não existindo alvará do Corpo de Bombeiros, existe um alvará emitido por outro órgão? Qual?	
Prejudicado.	
Observações: O responsável não soube informar	
03. A ocupação e a área total construída permanecem correspondentes à situação prevista no projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros?	
Sim.	
Observações: Regularizada através do FAT Nº 0831/0449/2010.	
04. Os extintores de incêndio estão instalados de acordo com a situação prevista em projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?	
Sim.	
Observações:	
05. Há sistema de mangueiras e hidrantes cobrindo toda a extensão das áreas requeridas pelo projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?	
Não há previsão de sistemas de hidrantes.	
Observações:	
06. Há sistema de sprinklers? Estão dentro dos padrões de manutenção?	
Não há sistema de sprinklers.	
Observações:	

07. O estádio possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)? (anexar ART e dados da empresa responsável, caso não haja será uma “não conformidade”).
Segundo o administrador, possui, porém não há documentação.
Observações:
08. Existe um programa de manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas? Informe fatos relevantes.
Segundo informações do administrador a manutenção é efetuada pela Prefeitura Municipal de Mauá.
Observações:
09. Os pontos sensíveis e as áreas restritas estão devidamente isolados e sinalizados?
Sim
Observações:
10. A casa de força é protegida contra incêndio, intempéries e choques mecânicos? Está isolada das pessoas não autorizadas?
Sim
Observações:
11. As vias de circulação do estádio estão desobstruídas e demarcadas conforme projeto?
Sim
Observações:
12. As saídas previstas em projeto permanecem preservadas e desobstruídas?
Sim
Observações:
13. Existem irregularidades no piso que ofereçam dificuldades na locomoção ou riscos aos torcedores?
Não
Observações:

14. Quantas são as saídas de emergência? Qual é a sua distribuição? Possuem larguras compatíveis à população prevista?
13 no total, destas 8 são nas arquibancadas; 03 das arquibancadas para fora do estádio e 02 para saída da Avenida Papa João XXIII.
Observações:

15. Há corrimãos nas escadas, aprovados conforme normas de segurança contra incêndios?
Sim
Observações:

16. Os guarda corpos permanecem com as exigências de vão e altura originais aprovado segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios?
Sim
Observações:

17. Qual o número de portões de entrada e saída do estádio? Estão em bom estado de conservação?
2 para entrada e saída e 3 para saída.
Observações:

18. As portas e os portões abrem no sentido do fluxo?
Sim
Observações:

19. Existem expostos materiais perigosos que possam ocasionar incêndios, explosões ou causar lesão corporal ou morte? Se positivo, em que locais?
Não.
Observações:

20. Há plano de ação para situações de abandono do público? Existe um tempo previsto para evacuação de torcedores?
Não.
Observações:

21. Há opções de abandono para o campo?
Sim, através de 02 portões.
Observações:

22. Há sinalização para saída de emergência segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios e tamanho compatível para ser visualizada do ponto mais distante?
Sim
Observações: Conforme a norma, porém não pode ser visualizada do ponto mais distante.

23. Existe uma Brigada de Emergência para situações de incêndio e primeiros socorros?
Sim
Observações: O treinamento está vencido.

24. O sistema de iluminação de emergência encontra-se de acordo com o projeto? Existe um programa de manutenção?
Sim
Observações: Manutenção efetuada pela Prefeitura Municipal de Mauá

25. Existe gerador de emergência no estádio? Há um programa de manutenção?
Não.
Observações:

26. Existe um sistema de alarme de emergência? Há um programa de manutenção?
Sim
Observações: Apenas no prédio do 30º BPM/M.
27. O estádio possui vias de acesso para veículos do Corpo de Bombeiros e para ambulâncias? Onde estão localizadas?
Sim, localizadas as duas vias de acesso, na Avenida Papa João XXIII.
Observações:
28. O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar no controle de pânico e situações de emergência?
Sim
Observações: O sistema é móvel, apenas é instalado durante os eventos.
29. Existem equipamentos que utilizam gás combustível? Estão instalados conforme norma de Segurança?
Sim.
Observações:
30. Qual é a capacidade real do estádio, considerando torcedores sentados e em pé?
8567 pessoas
Observações:
31. Existe uma certificação da capacidade oficial do estádio, emitido pela Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, com a memória de cálculo?
Sim, memorial de cálculo de população no projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
Observações:
32. Qual a capacidade recomendada? Identifique os motivos para restrição da capacidade.
8567 pessoas.
Observações:

33. Os locais reservados a torcedores sentados são numerados?
Sim.
Observações:

34. Há Laudo de Estabilidade Estrutural? (anexar ART e dados da empresa responsável, caso não haja será uma “não conformidade”).
Não foi apresentado.
Observações:

35. Há Laudo das Instalações Elétricas, em conformidade com normas ABNT? (anexar ART e dados da empresa responsável, caso não haja será uma “não conformidade”). Há programa de manutenção?
Não foi apresentado.
Observações:

36. Há informações complementares anexadas?
Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
(em caso positivo, identifique os títulos dos documentos)
AVCB nº 749289
No local trata-se de estádio de futebol e na mesma área está instalada a Sede do 3º BPM/M, isolada em relação ao estádio, e algumas ampliações de área e mudanças de lay out foram constatadas na área do Batalhão, o que não interfere no funcionamento do estádio.

LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO	8º GB/CB
---	-----------------

2. CONCLUSÕES

Observação: Todos os itens deste questionário deverão ser respondidos. A ausência de informações conclusivas implicará dedução de resposta negativa, na análise do item.

a) Estádio Aprovado

b) (X) Estádio Aprovado com Restrições

Observação: No caso de aprovação com restrições, as mesmas deverão ser indicadas e estabelecidos prazos para correção (observar que o não atendimento dos prazos representará a suspensão da autorização de uso do estádio).

1. Apresentar ART referente ao Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA (sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)? (anexar dados da empresa responsável).

(Prazo para a entrega do documento: 30 dias)

2. Faltam demais laudos constantes do §1º do art. 2º do Decreto 6795 de 16 de março de 2009, Laudo de Estabilidade Estrutural e ART; e Laudo das Instalações Elétricas e ART.

(Prazo para a entrega dos documentos: 30 dias)

3. Apresentar Atestado de Formação de Brigada de Incêndio.

(Prazo para a entrega do documento: 30 dias)

4. Falta o Plano de ação para situações de abandono do público, com o tempo previsto para evacuação de torcedores.

(Prazo para entrega dos documentos: 30 dias)

5. Para a próxima solicitação do Laudo de Prevenção e Combate de Incêndio, o projeto técnico deverá ser substituído, visando à adequação ao Decreto Estadual nº 56.819/2011 e, principalmente, às exigências da Instrução Técnica nº 12/2011.

c) Estádio não Aprovado

Observação: Relacionar todos os pontos que forem considerados mais críticos em relação a não aprovação do estádio, e qual o seu impacto quanto às condições de segurança.

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, a fiscalização usual por parte dos órgãos responsáveis envolvidos. Este Laudo é exclusivo a Estádios para fins de prática de **Futebol**, não sendo válido para outros fins (shows, eventos temporários, feiras, outros esportes etc.). O presente Laudo reporta a situação do Estádio no momento da vistoria, sendo que perderá sua validade no caso de qualquer tipo de adaptação provida na edificação (exemplo: reformas, alteração do uso de ambientes, ampliações, mudanças de leiautes, alterações de setores etc.)

3. PRAZO DE VALIDADE DO LAUDO

1 (UM) ANO

**LAUDO DE PREVENÇÃO E
COMBATE DE INCÊNDIO**

8° GB/CB

4. RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO

Registrar nome e cargo dos responsáveis pela inspeção e pelo relatório, e identificar as instituições a que pertencem.


Oficial Vistoriador : Cap PM Álfio José Madrucci Júnior


Oficial Vistoriador : 1° Ten PM Alexanre de Raga


Responsável pela inspeção e relatório: 1° Ten PM Alexanre de Raga, do Corpo de Bombeiros

Responsável pela conferência: Maj PM Alexandre Augusto Ocampos de Souza , SCmt do 8°GB.

Ten Cel PM Roberto Rensi Cunha, Comandante do 8° GB


Álfio José Madrucci Júnior
Cap PM - Oficial Vistoriador


Alexanre de Raga
1° Ten PM - Oficial Vistoriador


Roberto Rensi Cunha
Ten Cel PM - Comandante do 8° GB

Santo André, 28 de novembro de 2011.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

Nº 749289

O CORPO DE BOMBEIROS CIENTIFICA QUE A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO, CITADA ABAIXO, POSSUI AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PREVISTAS NO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.

Nº PROCESSO: 0831/0035/2003	Nº VISTORIA: 0831/1297/2010
--------------------------------	--------------------------------

Endereço:	Av Papa João XXIII	nº 528
Bairro:	Pq. São Vicente	Município: Mauá
Ocupação:	Estádio de futebol e Batalhão da Polícia Militar	
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Mauá	
Resp. pelo uso:	o mesmo	
Resp. Técnico:	Adilson Donizete Vianna Ruiz	
CREA:	5060718440/D	ART nº: 92221220100259953
Área Total:	1.766,99 m ²	Área Aprovada: 1.766,99 m ²
Vistoriante:	3º Sgt PM Claudio Floriano da Cruz	
Validade:	até 07 de maio de 2012	
Observação:	Local de reunião de público capacidade máxima para 8.567 pessoas Área alterada conforme FAT 0831/0449/2010.	

PARA RENOVAÇÃO DO AVCB DEVE SER SOLICITADA NOVA VISTORIA AO CORPO DE BOMBEIROS

Santo André, 07 de maio de 2010

EMITENTE: Sérgio Ricardo Mcrette Major FM - Sert do 8º GB.	ASSINATURA:
--	-----------------

OBS.: CONSTATADAS IRREGULARIDADES NAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PREVISTAS NO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, O CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CASSARÁ O AVCB.